



# KÖRFEZ KROM TANKER

TANKER SANAYİ, İNŞAAT, TAAHHÜT LTD. ŞTİ.  
Tel: 0262 5262453 Faks: 0262 5262363



## KARA TANKERİ PERİYODİK KONTROL RAPORU

11.02.2026 – NO:1099

|                                     |  |   |            |
|-------------------------------------|--|---|------------|
| Firma Adı                           | EREN NAKLİYAT  | Tank Plaka No                                     | 06 VDE 42  |
| Adresi                              | ALAYHANI KÜME EVLERİ<br>NO:111 / MERKEZ ALAYHANI<br>MERKEZ AKSARAY | Kontrol Tarihi                                    | 11.02.2026 |
| Tel/Fax                             |  | Web/e-posta                                       |            |
| <b>KONTROL EDİLEN EKİPMANLAR</b>    |  |   |            |
| Marka                               | MAKİNSAN   | Topraklama Lamaları                               | UYGUN      |
| Model                               | 2015   | Yangın Söndürücüleri                              | UYGUN      |
| Tank Tipi                           | YARI RÖMORK (DA11 YARI<br>RÖMORK)                                  | Boşaltım Vanaları ve Kör Tapaları                 | UYGUN      |
| Şase No<br>Tank No                  | NP9FJ3101FA066003  | Menhol Kapakları ve Sızdırmazlık<br>Contaları     | UYGUN      |
| Tank Hacmi                          | 35.000 LİTRE   | Aydınlatma, Işıklı Sinyal, Kırmızı<br>Işıklı İkaz | UYGUN      |
| Test Deney Basıncı                  | 0,35 kg/ cm <sup>2</sup>   | Manifolt Dolap Hazne Sızdırmazlığı                | UYGUN      |
| Tehlike Uyarı İşaret<br>ve Yazıları | UYGUN  | Taşıyıcı Firma Etiket Bilgileri                   | UYGUN      |

Tank bütün bağlantıları kapatılarak, +4°C su ile 0,35 kg/cm<sup>2</sup> basınçta 30 dakika deney altında tutuldu. Tankta deformasyon ve sızdırma olmadığı görüldü.

### NOTLAR, ÖNERİLER, DAYANAK

27.08.2014 Tarih ve 28801 sayılı resmi gazete, tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşınması hakkında yönetmelik.  
3. BÖLÜM :taşımacılık faaliyetinde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülükleri.

Madde 14: taşımacının yükümlülükleri tebliğine uyulmalıdır.

Madde 15: araç sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri tebliğine uyulmalıdır.

Bilgi : [www.mevzuat.gov.tr](http://www.mevzuat.gov.tr)



20.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazete, 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne ilgili maddelerine uyulmadır.

Bilgi : [www.osgb.gov.tr](http://www.osgb.gov.tr)

10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı resmi gazete, basınçlı kaplar ve bu kapların muayene yöntemlerinin ortak hükümlerine dair yönetmelik

Bilgi: [www.mmomuayene.org](http://www.mmomuayene.org)

Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen kara tankerinin mevcut şartlar altında önerilere uyması ön koşuluyla kullanılmasında sakınca yoktur. Bir sonraki kontrol tarihi: 11.02.2027

| KONTROLÜ YAPAN MAKİNE MÜHENDİSİNİN |  | İMZA ONAY  |
|------------------------------------|--|--|
| ADI SOYADI                         | <br>Ümit VURALIOĞLU<br>Makine Mühendisi<br>Diyadin No: 03.008.14797 | <br><b>KÖRFEZ KROM TANKER</b><br>İNŞ. TAAR. SAN. VE TAAHHÜT ŞTİ.<br>Yeniçali Mah. Milli Egemenlik Cad. Yarımcı Küçük Sanayi<br>Sitesi H Blok No: 108 KÖRFEZ / KOCAELİ<br>Tel: 0 262 526 24 53 Faks: 0 262 526 23 63 Tic. Sic. No: 4548<br>Körfez V.D. No: 586.040 5014 Mersis No: 0586040501400014 |
| ODA SİCİL NO                       |  |  |



ŞUBAT - 2026  
KOCAELİ-KÖRFEZ  
YARIMCA SAN. SİT. H BLOK NO:108 KÖRFEZ / KOCAELİ  
NOT: BU BELGE SİLİNTİ VE KAZINTI OLMASI HALİNDE GEÇERSİZDİR